

Согласовано:

Заместитель главы
Белоярского района

В.А. Ващук

« _____ » 2017 года

Утверждаю:

Директор филиала №10
АО "ТК "Северавтотор"

С.А. Кожухов

« _____ » 2017 года


Ведомость участков требующих капитального ремонта покрытия
на УДС г. Белоярский

№п/п	Адрес участка	местоположение	площадь (м2)	отсыпка обочин (м2)/(м3)	Вид дефекта	Площадь дефектов	примечание
1	ул. Подъездная (ПК0+00) пересечение ул. Центральная ул. Подъездная	ПК 11+00 - ПК 20+00	8 000	2700/270	значительный износ верхнего слоя покрытия (выбоины, разрушение покрытия)	Выбоины - 140м2 Колейность - 7200м2 Глубина колли 6 см Образование трещин 350 м.п Износ поверхности покрытия (сильная более 30% от общей площади)	Опасные повороты в районе КРБ
2	ул. Центральная (ПК0+00) пересечение ул. Центральная и ул. Витебская	ПК7+50 - ПК15+50	10 000		образование коллейности	Выбоины - 40м2 Колейность 6240 м2 Глубина колли -8см Образование трещин 1066 м.п Износ поверхности покрытия (сильная более 30% от общей площади)	от пересечения с ул. Молодости до пересечения с ул. Ратькова
3	ул. Объездная (ПК0+00) пересечение ул. Центральная и ул. Витебская	ПК19+80- ПК26 +00	6 000	1860/186	значительный износ верхнего слоя покрытия (выбоины, разрушение покрытия)	Выбоины - 220м2 Колейность -4836м2 Глубина колли-5см Образование трещин 826 м.п Износ поверхности покрытия (сильная более 30% от общей площади)	от банера "Двигайся по правилам" до магазина "красное - белое"
4	ул. Геологов (ПК0+00) пересечение ул. Центральная и ул. Геологов	ПК0+00 - ПК5+15	5900		значительный износ верхнего слоя покрытия (выбоины, разрушение покрытия)	Выбоины - 620 м2 Колейность - 4017м2 Глубина колли -7см Образование трещин 686 м.п Износ поверхности покрытия (сильная более 30% от общей площади)	от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Центральная
5	ул. Центральная (ПК0+00) пересечение ул. Центральная и ул. Витебская	ПК0+00 - ПК7+50	8000		значительный износ верхнего слоя покрытия (выбоины, разрушение покрытия)	Выбоины - 110м2 Колейность - 5850м2 Глубина колли 5см Образование трещин 1000 м.п Износ поверхности покрытия (сильная более 30% от общей площади)	от ул. Витебская до пересечения ул. Молодости

6	Ул. Мира (ПК 0+00) пересечение ул. Витебская - ул. Мира	ПК6+00 - ПК9+00	3000		значительный износ верхнего слоя покрытия (выбоины, разрушение покрытия)	Выбоины - 310м2 Колейность - 2340м2 Глубина колеи 4 см Образование трещин 400 м.п Износ поверхности покрытия (сильная более 30% от общей площади)	от ул. Геологов до пересечения с ул. Молодости
6,1	ул. Молодости (ПК 0+00) пересечение ул. Набережная - ул. Молодости	ПК7+80 - ПК10+16	3000		значительный износ верхнего слоя покрытия (выбоины, разрушение покрытия)	Выбоины - 90м2 Колейность - 1841м2 Глубина колеи 4см Образование трещин 314 м.п Износ поверхности покрытия (сильная более 30% от общей площади)	от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Обездная
7	ул. Барсукова (ПК0+00) пересечение с ул. Набережная	ПК0+00 - ПК3+30	3000		значительный износ верхнего слоя покрытия (выбоины, разрушение покрытия)	Выбоины - 140м2 Колейность - 2574м2 Глубина колеи 4см Образование трещин 440 м.п Износ поверхности покрытия (сильная более 30% от общей площади)	от пересечения с ул. Набережная до пересечения с ул. Центральная
8	ул. Подъездная (ПК0+00) пересечение ул. Центральная ул. Подъездная	ПК 7+00 - ПК 11+00; ПК 20+00- ПК 34+00	15 000	5400/540	значительный износ верхнего слоя покрытия (выбоины, разрушение покрытия)	Выбоины - 200м2 Колейность - 14040м2 Глубина колеи 7см Образование трещин 2400 м.п Износ поверхности покрытия (сильная более 30% от общей площади)	от пересечения с ул. Обездная до опасных поворотов в районе КРБ; от остановочного павильона на КРБ до примыкания на УМПУПТК
ИТОГО:			61 900	9960/ 996			

Начальник управления по транспорту и связи
Администрации Белоярского района


Е.Ю. Ростопиро

Выполнил: Начальник участка №2 АО "ГК "Северавтодор"

Резник В.С.